

指定緊急避難場所一覧（屋内）

【凡例】 災害種別ごとの影響

(地震) 昭和56年に定められたいわゆる「新耐震基準」に適合している：○ 耐震補強をしている：○

耐震診断の結果、補強の必要なしと判断されたもの：○ 耐震補強がされていない：×

(洪水) 全ての階数使用可能：○ △2階（または3階）以上使用可能 使用できない：×

(内水) 浸水想定区域外：○ 浸水想定区域内：× (流域貯留機能を有する施設)

収容人数中 () 内の人数は、感染症蔓延下における収容人数

地域	場所	災害種別ごとの影響				収容 人数 (人)	構造	階数	電話番号	所在地	面積 (㎡)	
		地震	洪水		内水							火災
松 枝 地 域	松枝小学校	○	木曽川	△	○	○	639 (300)	RC	3 階	388-2551	長池 642	2,110
			長良川	△								
			境川、新荒田川	○								
			新境川	○								
	松枝小学校体育館	○	木曽川	△	○	○	190 (90)	RC	2 階	388-2551	長池 642	630
			長良川	△								
			境川、新荒田川	○								
			新境川	○								
	松枝交流センター	×	木曽川	△	○	○	137 (65)	RC	2 階	387-0156	長池 292	454
			長良川	△								
			境川、新荒田川	○								
			新境川	○								
	松枝みなみ会館	○	木曽川	×	○	○	58 (28)	RC	1 階		北及 33-2	194
			長良川	×								
			境川、新荒田川	○								
			新境川	○								
	福祉健康センター	○	木曽川	△	○	○	159 (74)	RC	3 階	388-7171	長池 408-1	528
			長良川	△								
			境川、新荒田川	△								
			新境川	○								
南体育館	×	木曽川	△	○	○	116 (55)	鉄骨	2 階		長池 642	384	
		長良川	△									
		境川、新荒田川	○									
		新境川	○									
南部コミュニティ消防セン ター	○	木曽川	×	○	○	37 (18)	鉄骨	2 階	387-7633	長池 634	124	
		長良川	△									
		境川、新荒田川	○									
		新境川	○									
リバーサイド笠松園	○	木曽川	△	○	○	75 (35)	RC	4 階	388-5222	田代 621-1	249	
		長良川	△									
		境川、新荒田川	△									
		新境川	○									

地域	場所	災害種別ごとの影響				収容 人数 (人)	構造	階数	電話番号	所在地	面積 (㎡)	
		地震	洪水		内水							火災
松枝地域	松枝保育所	○	木曽川	×	○	○	87 (41)	鉄骨	1 階	387-2298	北及 1783	290
			長良川	×								
			境川、新荒田川	○								
			新境川	○								
	笠松幼稚園	○	木曽川	×	○	○	59 (28)	RC	2 階	388-1651	長池 377	195
			長良川	△								
			境川、新荒田川	△								
			新境川	○								
	笠松双葉幼稚園	○	木曽川	×	○	○	29 (14)	RC	1 階	387-9155	北及 66	98
			長良川	×								
			境川、新荒田川	×								
			新境川	○								
	北門間会館	○	木曽川	×	○	○	35 (17)	鉄骨	2 階		門間 522-1	116
			長良川	△								
			境川、新荒田川	△								
			新境川	○								
	児神社	×	木曽川	×	○	×	13 (7)	木造	1 階		北及 1100	46
			長良川	×								
			境川、新荒田川	○								
			新境川	○								
門間倉庫	×	木曽川	△	○	○	331 (156)	鉄骨	3 階		門間 1883	1094	
		長良川	△									
		境川、新荒田川	△									
		新境川	○									