

## 指定緊急避難場所一覧（屋内）

【凡例】災害種別ごとの影響

(地震) 昭和56年に定められたいわゆる「新耐震基準」に適合している：○ 耐震補強をしている：○  
 耐震診断の結果、補強の必要なしと判断されたもの：○ 耐震補強がされていない：×  
 (洪水) 全ての階数使用可能：○ △2階（または3階）以上使用可能 使用できない：×  
 (内水) 浸水想定区域外：○ 浸水想定区域内：×（流域貯留機能を有する施設）

地域	場所	災害種別ごとの影響				収容人数(人)	構造	階数	電話番号	所在地	面積(m <sup>2</sup> )
		地震	洪水	内水	火災						
下羽栗地区	下羽栗小学校	○	木曽川 △ 長良川 ○ 境川、新荒田川 ○ 新境川 ○	○	○	373	RC	3階	387-3123	中野227	1,231
	下羽栗小学校体育館	○	木曽川 △ 長良川 ○ 境川、新荒田川 ○ 新境川 ○	○	○	152	RC	2階			504
	総合会館	○	木曽川 × 長良川 △ 境川、新荒田川 △ 新境川 △	○	○	321	RC	2階	387-8432	中野229	1,062
	スポーツ交流館	○	木曽川 × 長良川 ○ 境川、新荒田川 ○ 新境川 ○	○	○	87	RC	1階	387-8052	江川116	289
	下羽栗会館	○	木曽川 × 長良川 ○ 境川、新荒田川 × 新境川 ×	○	○	98	RC	2階	387-2360	中野317	325
	下羽栗保育所	○	木曽川 × 長良川 × 境川、新荒田川 × 新境川 ×	○	○	72	鉄骨	1階	387-2496	無動寺228	240
	円城寺集会場	○	木曽川 × 長良川 ○ 境川、新荒田川 ○ 新境川 ○	○	○	40	鉄骨	2階		円城寺1471	132
	米野会館	×	木曽川 × 長良川 ○ 境川、新荒田川 ○ 新境川 ○	○	×	51	木造	1階		米野480	170