指定緊急避難場所一覧（屋内）

【凡例】災害種別ごとの影響

（地震）　昭和５６年に定められたいわゆる「新耐震基準」に適合している：○　　耐震補強をしている：○
　　耐震診断の結果、補強の必要なしと判断されたもの：○　　耐震補強がされていない：×

（洪水）　全ての階数使用可能：○　　△２階（または３階）以上使用可能　　使用できない：×

（内水）　浸水想定区域外：○　　浸水想定区域内：×（流域貯留機能を有する施設）

収容人数中（）内の人数は、感染症蔓延下における収容人数

地域	場所	災害種別ごとの影響					収容人数（人）	構造	階数	電話番号	所在地	面積（㎡）
		地震	洪水		内水	火災						
下羽栗地域	下羽栗小学校	○	木曽川	△	○	○	373 (175)	RC	3 階	387-3123	中野 227	1,231
			長良川	○								
			境川、新荒田川	○								
			新境川	○								
	下羽栗小学校体育館	○	木曽川	×	○	○	152 (72)	RC	2 階			504
			長良川	○								
			境川、新荒田川	○								
			新境川	○								
	総合交流センター	○	木曽川	×	○	○	321 (151)	RC	2 階	387-8432	中野 229	1,062
			長良川	△								
			境川、新荒田川	△								
			新境川	△								
	スポーツ交流館	○	木曽川	×	○	○	87 (41)	RC	1 階	387-8052	江川 116	289
			長良川	○								
			境川、新荒田川	○								
			新境川	○								
	下羽栗会館	○	木曽川	×	○	○	98 (46)	RC	2 階	387-2360	中野 317	325
			長良川	○								
			境川、新荒田川	△								
			新境川	△								
	下羽栗保育所	○	木曽川	×	○	○	72 (34)	鉄骨	1 階	387-2496	無動寺 228	240
			長良川	×								
			境川、新荒田川	×								
			新境川	×								
	円城寺集会場	○	木曽川	×	○	○	40 (19)	鉄骨	2 階		円城寺 1471	132
			長良川	○								
			境川、新荒田川	○								
			新境川	○								
	米野会館	×	木曽川	×	○	×	51 (24)	木造	1 階		米野 480	170
			長良川	○								
			境川、新荒田川	○								
			新境川	○								