

指定緊急避難場所一覧（屋外）

【凡例】 災害種別ごとの影響

(地震) 昭和56年に定められたいわゆる「新耐震基準」に適合している：○ 耐震補強をしている：○
 耐震診断の結果、補強の必要なしと判断されたもの：○ 耐震補強がされていない：×
 (洪水) 全ての階数使用可能：○ △2階（または3階）以上使用可能 使用できない：×
 (内水) 浸水想定区域外：○ 浸水想定区域内：×（流域貯留機能を有する施設）

地域	場所	災害種別ごとの影響				併設指定避難所	所在地	面積 (㎡)	収容人数 (人)
		地震	洪水	内水	火災				
下羽栗地域	下羽栗小学校運動場	○	木曾川 × 長良川 ○ 境川、新荒田川 ○ 新境川 ○	×	○	下羽栗小学校	中野227	7,116	2,156
	総合会館駐車場	○	木曾川 × 長良川 × 境川、新荒田川 × 新境川 ×	×	○	総合会館	中野229	1,292	391
	スポーツ交流館駐車場	○	木曾川 × 長良川 ○ 境川、新荒田川 ○ 新境川 ×	○	○	スポーツ交流館	江川116	1,276	386
	下羽栗会館駐車場	○	木曾川 × 長良川 ○ 境川、新荒田川 × 新境川 ○	○	○	下羽栗会館	中野317	1,733	525
	下羽栗保育所運動場	○	木曾川 × 長良川 ○ 境川、新荒田川 ○ 新境川 ○	○	○	下羽栗保育所	無動寺228	3,047	923
	日枝神社境内	×	木曾川 × 長良川 ○ 境川、新荒田川 ○ 新境川 ○	○	○	米野会館	米野480	2,029	614