

指定緊急避難場所一覧（屋内）

【凡例】災害種別ごとの影響

(地震) 昭和56年に定められたいわゆる「新耐震基準」に適合している：○ 耐震補強をしている：○
 耐震診断の結果、補強の必要なしと判断されたもの：○ 耐震補強がされていない：×
 (洪水) 全ての階数使用可能：○ △2階（または3階）以上使用可能 使用できない：×
 (内水) 浸水想定区域外：○ 浸水想定区域内：×（流域貯留機能を有する施設）

地域	場所	災害種別ごとの影響				収容人数(人)	構造	階数	電話番号	所在地	面積(m ²)
		地震	洪水	内水	火災						
笠松地域	笠松小学校	○	木曾川 △ 長良川 ○ 境川、新荒田川 ○ 新境川 ○	○	○	682	RC	3階	388-0101	下新町87	2,252
	笠松小学校体育館	○	木曾川 △ 長良川 ○ 境川、新荒田川 ○ 新境川 ○	○	○	222	RC	2階			735
	笠松中学校	○	木曾川 △ 長良川 △ 境川、新荒田川 △ 新境川 △	○	○	613	RC	4階	387-2442	弥生町1	2,026
	笠松中学校体育館	○	木曾川 × 長良川 △ 境川、新荒田川 △ 新境川 △	○	○	505	鉄骨	2階			弥生町4
	中央公民館	×	木曾川 △ 長良川 △ 境川、新荒田川 △ 新境川 △	○	○	438	RC	3階	388-3231	常盤町6	1,446
	町民体育館	×	木曾川 △ 長良川 △ 境川、新荒田川 △ 新境川 △	○	○	441	RC	2階	388-3231	常盤町6	1,457
	福祉会館	○	木曾川 × 長良川 △ 境川、新荒田川 △ 新境川 △	○	○	257	RC	2階	387-1121	東陽町44-1	850
	緑会館	○	木曾川 × 長良川 × 境川、新荒田川 × 新境川 ×	×	○	44	鉄骨	1階	387-1120	緑町71	148

地域	場所	災害種別ごとの影響				収容人数 (人)	構造	階数	電話番号	所在地	面積 (m ²)	
		地震	洪水	内水	火災							
笠松地域	コミュニティ消防センター	○	木曽川 長良川 境川、新荒田川 新境川	× △ ○ ○	○	○	51	鉄骨	2階	388-1199	中新町29	170
	第一保育所	○	木曽川 長良川 境川、新荒田川 新境川	× × × ×	○	○	82	RC	1階	387-2664	上新町172	272
	厚生会館	○	木曽川 長良川 境川、新荒田川 新境川	× × × ×	○	○	76	RC	2階	388-1681	瓢町15	251
	岐阜工業高等学校体育館	○	木曽川 長良川 境川、新荒田川 新境川	× △ △ △	○	○	496	RC	2階	387-4141	常盤町1700	1,640
	笠松保育園	○	木曽川 長良川 境川、新荒田川 新境川	× × × ○	○	○	45	RC	2階	387-2947	西宮町44-2	149
	笠松町歴史未来館	○	木曽川 長良川 境川、新荒田川 新境川	× ○ ○ ○	○	○	40	鉄骨	3階	388-0161	下本町87	133
	こども館	○	木曽川 長良川 境川、新荒田川 新境川	× × × ×	×	○	67	鉄骨	1階	388-0811	桜町93	232
	笠松刑務所鍛錬場	○	木曽川 長良川 境川、新荒田川 新境川	× × × ×	×	○	129	鉄骨	1階	387-2175	中川町23	427